
6.3.ppkt.1g)
drzwi do wymiany na EI 30
szerokość skrzydła 110 cm
EI 30
ewakuacja z komunikacji
poprzez pomieszczenie
ścianki szklane
do wymiany na EI 30
Stanowisko dializ
[6]
Seperatka
[2]
WC
Szatnia
[2]
WC
Brud.
Zaplecze
[3]
Pokój wypoczynkowy
[3]
Pokój pielęgniarek
[3]
Stanowisko dializ
[4]
Pokój regeneracji
[4]
Kuchenka
[2]
Magazyn
okno do wymiany
na EI 60
drzwi - zmiana kierunku ewakuacji
(na zewnątrz pomieszczenia)
Pokój badań pacjenta
[3]
Pokój lekarski
[2]
Winda
Poczekalnia
[4]
Sala wzmożonego nadzoru
[8]
Sala chorych
[3]
Pokój badań
[3]
Pokój Ordynatora
[2]
Pokój Sekretarki Medycznej
[2]
Pokój Pielęgniarki Oddziałowej
[3]
Sala endoskopowa
[3]
Pomieszcz. techniczne
Pokój Oddziałowej
Pokój personelu
[4]
Pokój zabiegowy
[4]
Pokój badań
[3]
Magazyn
Sala diagnostyki
[3]
Kuchenka
[2]
Łazienka
Sklad porząd.
Brudownik
Zaplecze
[2]
ZAPLECZE
Sala chorych
[2]
Gabinet lekarski
[3]
Pokój lekarza dyżurnego
[2]
Dyżurka
[2]
Sala zabiegowa
[3]
Brudownik
Przygotowanie pacjenta
[2]
Sala hemodynamiki
[8]
Pomieszcz. techniczne
Pokój Kierownika Traktu
[2]
Pokój pielęgniarek
[3]
Sala wybudzeniowa
[5]
Winda osobowa
Kuchenka
[2]
Śluza
Umywal.
Umywalnia
Szatnia
[3]
Magazyn
PRO MORTE
Sklad porządkowy
Pokój lekarza dyżurnego
[2]
Pokój lekarzy
[3]
Pokój badań
[3]
Pokój opartunkowy
[3]
Pokój pobytu dziennego i szkoleniowy
[8]
Pokój Pielęgniarek
[3]
Pom. socjalne
Aneks kuchenny
dźwigi DLA EKIP RATOWNICZ
drzwi do wymiany na
- dymoszczelne (S)
drzwi do wymiany na EIS 30/EI 30
szerokość skrzydła 110 cm
drzwi do wymiany na EIS 30 /EIS 30
okno do wymiany na EI 60
projektowany hydrant 25 mm
z wężem półsztywnym dł. 30 m
okna do wymiany na EI 60
projektowane drzwi do wymiany na EI 60 o szerokości minimum 140 cm
(skrzydło nieblokowane o szerokości 110 cm)
drzwi do wymiany na EI 60 lub do
zamurowania (ściana REI 120)
drzwi - zmiana kierunku otwierania drzwi
(na zewnątrz pomieszczenia)
przeszklenie nad drzwiami
- do likwidacji
strefa pożarowa 7 (ZL II)
1671,28 m2
strefa pożarowa 1 (ZL II)
1107,54 m2
strefa pożarowa 15 (ZL II)
3814,24 m2
strefa pożarowa 11 (ZL II)
2166,48 m2
6.3.ppkt.1a,b)
6.3.ppkt.1c)
6.3.ppkt.1d)
6.3.ppkt.3)
6.3.ppkt.1e)
6.3.ppkt.1f)
6.3.ppkt.1g)
6.3.ppkt.1h)
6.3.ppkt.1i)
6.3.ppkt.1j)
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
EI 60
EIS 60
REI 120
Przestrzeń - traktowana jako przejście
Sala operacyjna
[5]
Pomieszcz. przygot. chorego
[2]
Pomieszcz. przygot. lekarzy
[3]
Garaż Bloku Operac.
Pomieszcz. suszenia
Mycie Bloku Operac.
Sklad porząd
Winda
Śluza chorych
[3]
Magazyn sprzętu sterylnego
Magazyn aparatury specjalnej
Pomieszcz. salowych
[2]
Pracownia Echokardiograf.
[2]
Gabinet badań
[2]
Pomieszcz. pielęgniarek
[2]
Pokój socjalny
[2]
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
Pokój badań
[2]
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
Bank Krwi
[2]
Gabinet Kierownika Serologii
[2]
Pomieszcz. asystentów
[2]
Stanowisko kąpieli kinetyzera
[2]
Wypoczywalnia
[2]
Masaż wirowy
[1]
Kąpiel
[1]
Pomieszcz. masażu suchego
[1]
Magazyn sprzętu
Sala do ćwiczeń
[5]
Pomiesz. gospod.
Boks
[2]
Rejestracja
[2]
Masaż suchy
[2]
Poczekalnia
[2]
Stanowisko fizjoterap.
[2]
Biuro Kierownika
[2]
Masaż
[2]
Poczekalnia
[3]
Szatnia
[2]
hydrant projektowany 25 mm
drzwi do wymiany na EIS 60 o szerokości
minimum 140 cm szerokość skrzydła
nieblokowanego 110 cm
drzwi do wymiany na EIS 30
szerokość minimum 110 cm
drzwi do wymiany i projektowane
- dymoszczelne (S)
drzwi do wymiany
na EIS 30
drzwi do wymiany
na EI 60
drzwi do wymiany na EI 60
drzwi do wymiany na EIS 30
szerokość minimum 110 cm
hydrant projektowany 25 mm
strefa pożarowa 17 (ZL II)
2598,00 m2
strefa pożarowa 21 (ZL III)
5019,55 m2
przegroda szklana + drzwi bezkłasowe
do wyminay na dymoszczelne (skrzydło
minimum 1,1 m)
stropodach
Świetlica
[45]
Dział Kadr
[2]
[3]
Czytelnia
[6]
Kierownika Biblioteki
[2]
Pom. porząd.
Biblioteka
[6]
Kancelaria
[3]
Dział Zamówień Publicznych
[3]
Kierownik Działu Zamów. Publicz.
[2]
Kasa
[1]
Dział Ekonomicz.-Finansowy
[3]
Poczekalnia
Ksero
[1]
Gabinet Dyrektora
[2]
Sekretariat
[3]
Gabinet V- ce Dyrektora
[2]
Gabinet Naczelnej Pielęgniarki
[2]
Dział Statystyki i Sprawozd. Medycznej
[3]
Kierownik Działu Statystyki i Sprawozd. Medycznej
[2]
Główny Księgowy
[2]
Dział Organizacji i Zarządania
[2]
Kierownik Dział Organizacji i Zarządania Radca Prawny
[2]
WC
Sklad. porząd.
UWAGA:
wymiana i rozbudowa istniejącej
instalacji hydrantów wewnętrznych
wymaga szczegółowej inwentaryzacji
na etapie projektu branżowego
budynek wysoki (W)
budynek średniowysoki (SW)
budynek (SW)
budynek niski (N)
budynek niski (N)
A
B
C
D
E
F
LEGENDA
hydrant wewnętrzny 25 mm
kierunek ewakuacji
K1 oznaczenie klatki schodowej
DZ1 drzwi zewnętrzne
KT klapa przeciwpożarowa transferowa
KN klapa przeciwpożarowa nawiewna
KW klapa przeciwpożarowa wyciągowa
6.3.ppkt.xx) odniesienie do pkt. 6.3. ekspertyzy nieprawidłowości, które pozostają
granica strefy pożarowej
PN zawory hydrantowe
Obiekt
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE
UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN
Temat
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
w trybie 2 ust. 2 pkt. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)
Opracował
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Pilch
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Nr uprawnień
622/2015
Podpis i pieczęć
Temat rysunku
BUDYNEK A,B,C,D,E,F
RZUT PIĘTRA II
Branża
PRZECIWPOŻAROWA
Opracował
Imię i nazwisko
dr inż. arch. Roman Pilch
rzeczoznawca budowlany PZITB
Nr uprawnień
2731
Podpis i pieczęć
Data
PAŹDZIERNIK 2019
Skala
1:200
Nr rysunku
5