



UWAGA:
wymiana i rozbudowa istniejącej instalacji hydrantów wewnętrznych wymaga szczegółowej inwentaryzacji na etapie projektu branżowego

LEGENDA		WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁOWY IM. DR. ROMANA OSTROŹYCKIEGO W KONINIE UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN		
	hydrant wewnętrzny 25 mm	Objekt	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ	
	kierunek ewakuacji	Temat	w trybie 2 ust. 2 pkt. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)	
	oznaczenie klatki schodowej	Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pliś ręcznie podpisany ds. zabezpieczeń przeciwpowodziowych	Podpisał i pieczęć 622/2015
	drzwi zewnętrzne	Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pliś ręcznie podpisany budowlany PZTB	Podpisał i pieczęć 2731
	kłapa przeciwpożarowa transferowa	odniesienie do pkt. 6.3. ekspertyzy nieprawidłowości, które pozostają granicą strefy pożarowej		
	kłapa przeciwpożarowa nowienowa			
	kłapa przeciwpożarowa wyciągowa	zawory hydrantowe		
	odniesienie do pkt. 6.3. ekspertyzy nieprawidłowości, które pozostają granicą strefy pożarowej			
	granicę strefy pożarowej			
	zawory hydrantowe			