

LEGENDA	
	hydrant wewnętrzny 25 mm
	kierunek ewakuacji
K1	oznaczenie klatki schodowej
DZ1	drzwi zewnętrzne
KT	klapa przeciwpożarowa transferowa
KN	klapa przeciwpożarowa nawiewna
KW	klapa przeciwpożarowa wyciągowa
6.3.ppkt.xx)	odniesienie do pkt. 6.3. ekspertyzy nieprawidłowości, które pozostają
	granica strefy pożarowej
PN	zawory hydrantowe

Obiekt	**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN**		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 2 pkt. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr uprawnień 622/2015	Podpis i pieczęć	Temat rysunku **BUDYNEK A,B,C,D,E,F RZUT PIĘTRA I** Branża PRZECIWPOŻAROWA
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZITB Nr uprawnień 2731	Podpis i pieczęć	Data PAŹDZIERNIK 2019 Skala 1:200 Nr rysunku 4