



UWAGA:
wymiana i rozbudowa istniejącej instalacji hydrantów wewnętrznych wymaga szczegółowej inwentaryzacji na etapie projektu branżowego

		WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁOWY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN			
LEGENDA	Obiekt	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ w trybie 2 ust. 2 pkt. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)			
	hydrant wewnętrzny 25 mm				
	kierunek ewakuacji				
K1	oznaczenie klatki schodowej				
DZ1	drzwi zewnętrzne				
KT	kłapa przeciwpożarowa transferowa				
KN	kłopa przeciwpożarowa nowiewna	Opracował	Imię i nazwisko	Podpis i pieczęć	Temat rysunku BUDYNEK A+E RZUT PIĘTRA V Branża PRZECIWPÓŻAROWA Data PAŹDZIERNIK 2019 Skala 1:200 Nr rysunku 8
KW	kłopa przeciwpożarowa wyciągowa				
6.3.pkt.xxi	odniesienie do pkt. 6.3. ekspertyzy nieprawidłowości, które pozostają	Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Plich rzeczoznawca budowlany PZITB	Podpis i pieczęć	
PN	granicza strefy pożarowej		Nr uprawnień 2731		
PN	zawory hydrantowe				