


UWAGA:
wymiana i rozbudowa istniejącej instalacji hydrantów wewnętrznych wymaga szczegółowej inwentaryzacji na etapie projektu branżowego

| LEGENDA | |
|---|---|
| | hydrant wewnętrzny 25 mm |
| | kierunek ewakuacji |
| K1 | oznaczenie klatki schodowej |
| DZ1 | drzwi zewnętrzne |
| KT | klapa przeciwpożarowa transferowa |
| KN | klapa przeciwpożarowa nawiewna |
| KW | klapa przeciwpożarowa wyciągowa |
| 6.3.ppkt.xx) | odniesienie do pkt. 6.3. ekspertyzy nieprawidłowości, które pozostają |
| | granica strefy pożarowej |
| PN | zawory hydrantowe |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obiekt | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN | | |
| Temat | EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 2 pkt. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) | | |
| Opracował | Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych | Podpis i pieczęć | Temat rysunku: BUDYNEK A+C+E RZUT PIĘTRA III |
| | Nr uprawnień: 622/2015 | | Branża: PRZECIWPOŻAROWA |
| Opracował | Imię i nazwisko: dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZITB | Podpis i pieczęć | Data: PAŹDZIERNIK 2019 |
| | Nr uprawnień: 2731 | | Skala: 1:200 |
| | | | Nr rysunku: 6 |